

PROTOKÓŁ
z wykonania przeglądu i konserwacji gaśnic

1. Adres:

Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Kwiatkowskiego 3A, 37-450 Stalowa Wola

2. Dane identyfikacyjne urządzenia bądź instalacji:

Gaśnice proszkowe i śniegowe.

3. Data wykonania przeglądu konserwacyjnego: 28.10.2025 r.

4. Imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd konserwacyjny: mgr inż. Mirosław Niedbała

5. Zakres przeglądu technicznego lub informacja o zakresie wykonanych czynności:

W zakres przeglądu technicznego weszło:

- identyfikacja gaśnicy,
- sprawdzenie daty produkcji i ostatniego remontu,
- kontrola zbiornika,
- datę badania UDT
- zważono gaśnice,
- sprawdzono manometrem kontrolnym ciśnienie panujące wewnątrz gaśnic typu X.
- skontrolowano oznakowanie gaśnicy, oraz pozostałe czynności określone w umowie.

Wykonano przegląd:

13 sztuk gaśnic GP-6x, 1 sztuki gaśnicy GP-2x, 2 sztuk gaśnic GS-5x oraz 1 sztuki gaśnicy UGSE-2x.

6. Dane o rozmiarze zużycia lub uszkodzenia:

Gaśnice sprawne.

7. Informacja o proponowanym zakresie naprawy urządzenia lub instalacji w przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia:

Brak uwag.

WYKONAWCA:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. ochrony przeciwpożarowej

M. Niedbała
mgr inż. Mirosław Niedbała
nr upr. 9397/2015 SGSP

PROTOKÓŁ

z wykonania przeglądu i konserwacji urządzenia/instalacji

1. Lokalizacja urządzenia/instalacji:

Stalowowska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Kwiatkowskiego 3A
37-450 Stalowa Wola

2. Dane identyfikacyjne urządzenia bądź instalacji:

Hydranty wewnętrzne HW – 52,
Hydranty wewnętrzne HW – 25

3. Data wykonania przeglądu konserwacyjnego: 28.10.2025 r.

4. Imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd konserwacyjny: Mirosław Niedbała

5. Zakres przeglądu technicznego lub informacja o zakresie wykonanych czynności:

Wykonano przegląd:

1 sztuki HW - 52

5 sztuk HW - 25

W zakres przeglądu technicznego weszło:

- oględziny zewnętrzne instalacji,
- pomiar ciśnienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ciśnienia na manometrze przy tzw. „zerowym wypływie”,
- pomiar ciśnienia dynamicznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ciśnienia na manometrze przy ustalonym wypływie za pomocą odpowiednio dobranej dyszy,
- określenie wydajności hydrantu.

6. Informacja o stanie technicznym urządzenia/instalacji, z jednoznacznym stwierdzeniem, czy są sprawne:

Sprawne ☒ Niesprawne ☐

Wyniki badania ciśnienia przedstawiają się następująco:

Lokalizacja	Ciśnienie statyczne	Ciśnienie dynamiczne	Wydajność
Piwnica	3,9 bar	3,0	3,06 l/s
Parter	3,7 bar	2,6	1,13 l/s
1 piętro	3,4 bar	2,5	1,11 l/s
2 piętro	3,1 bar	2,3	1,08 l/s
3 piętro	2,9 bar	2,2	1,05 l/s
4 piętro	2,7 bar	2,1	1,04 l/s

7. Dane o rozmiarze zużycia lub uszkodzenia:

Brak uwag

8. Informacja o proponowanym zakresie naprawy urządzenia lub instalacji w przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia:

Brak uwag

WYKONAWCA:
GŁÓWNY SPECJALISTA
ochrony przeciwpożarowej
Mirosław Niedbala
gr inż. Mirosław Niedbala
nr dop. 9397/2015 SGSP
.....
(imię, nazwisko, czytelny podpis Serwisanta)

ZAMAWIAJACY/ODBIORCA:

.....
(podpis osoby reprezentującej Zamawiającego/Odbiorcę)

1. Lokalizacja urządzenia/instalacji:

Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Kwiatkowskiego 3A
37-450 Stalowa Wola

2. Dane identyfikacyjne urządzenia bądź instalacji:

System sygnalizacji pożaru ARITECH + system oddymiania klatki schodowej

3. Data wykonania przeglądu konserwacyjnego: 28.10.2025 r.

4. Imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd konserwacyjny: Miroslaw Niedbala

5. Zakres przeglądu technicznego lub informacja o zakresie wykonanych czynności:

WYKONANO:

1. Przeprowadzono test wskaźników optycznych i akustycznych centrali.
2. Sprawdzono zadziałanie każdej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie (jeżeli taki istnieje).
3. Sprawdzono poprawność zadziałania scenariusza pożarowego dla zadziałania czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego.
4. Sprawdzono czy nadzorowanie uszkodzeń centrali działa poprawnie.
5. Sprawdzono poprawność połączeń kablowych, a także czy urządzenia centrali nie są uszkodzone mechanicznie i odpowiednio zabezpieczone.
6. Sprawdzono zdolność centrali do uaktywnienia wszystkich funkcji wykonawczych systemu.
7. Dokonano rozpoznania, czy nastąpiły zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych.
8. Sprawdzono i przeprowadzono badanie wszystkich baterii akumulatorów.
9. Przeprowadzono próby sprawności działania systemu na zasilaniu awaryjnym.

W zakresie systemu oddymiania podjęto próbę uruchomienia oddymiania na klatce schodowej jednak próby te były bezskuteczne. Nie włączały się wentylatory napowietrzające strefy w budynku. W związku z tym stwierdzam że system oddymiania klatki schodowej w tym stanie jest niesprawny i należy podjąć działania mające na celu naprawę systemu aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Zawieszony jest sygnał monitoringu do PSP

Centrala wskazywała wstępne ostrzeżenia o zanieczyszczeniu czujek z następujących lokalizacji:

1. Strefa 3 obszar 3 adres 2/56 pomieszczenie do konsultacji czujka C2 11/2 sufit
2. Czujka C4.8 sufit komunikacja to jest strefa pierwsza obszar 1 adres 3/51
3. Strefa 11 obszar 5 adres 1/51 czujka c-1.4 sufit pomieszczenie przyłącza elektrycznego
4. Strefa 9 obszar 5 adres 1/41 czujka C-1.9 strop komunikacja
5. Strefa 9 obszar 5 adres 1/39 czujka c - 1.5 strop magazyn optyk strefa 9

6. Strefa 9 obszar 5 opłotyk czujka c-1. 9 strop komunikacja czujka 1/38

7. Strefa 5 obszar 4 adres 1/11 czujka co.6/1 sufit sanitariaty przedsionek

6. Informacja o stanie technicznym urządzenia/instalacji, z jednoznacznym stwierdzeniem, czy są sprawne:

System sygnalizacji pożaru jest sprawny.


Brak uszkodzeń zgłaszanych przez centralę. System prawidłowo działał na zadymienie czujek.

7. Dane o rozmiarze zużycia lub uszkodzenia:

Nie działa system oddymiania klatki schodowej. System sygnalizacji pożaru zgłasza zanieczyszczenie w 7 czujkach (należy podjąć działania w celu usunięcia wstępnego alarmu.

8. Informacja o proponowanym zakresie naprawy urządzenia lub instalacji w przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia:

Naprawa usterek wymienionych w protokole w pkt. 5 i 7 .

WYKONAWCA:
GLÓWNY SPECJALISTA
ds. ochrony przeciwpożarowej

mgr inż. Miroslaw Niedbala
nr upr. 9397/2015 SGSP
Miroslaw Niedbala
(imię, nazwisko, czytelny podpis Serwisanta)